



SCHEDA TECNICA

Camici Statico Dissipativi per Aree EPA


Generalità:

Comodissimi camici statico dissipativi, confezionati secondo uno stile unisex con pences posteriori, che li rende adatti per l'utilizzo sia da parte dell'uomo che della donna. Questi camici garantiscono un'ottima protezione a prescindere dal tipo di indumento indossato sotto. La griglia conduttiva è in riquadro da 5mm, la banda di copertura sopra i bottoni automatici ha il compito di evitare un eventuale contatto diretto di parti esterne con il metallo del bottone stesso. Offrono una superiore mascheratura e protezione elettrostatica, grazie al principio della gabbia di Faraday. Sul taschino è riportato il logo EPA.



Specifiche di base :

- Leggeri (115g/m²), confortevoli, ottima traspirazione
- Tessuto: Cotone, Poliestere, Fibra conduttiva (34 / 64 / 2)
- Resistività di superficie 10⁷ – 10⁹ Ω
- Larghezza della griglia conduttiva 5 mm
- Colore standard disponibile: bianco (C0102-01)
- Logo aziendale a richiesta, ricamato o stampato
- Modello stile unisex con pences posteriori
- Misure da xsmall a XXlarge (vedere tabella)
- Due capienti tasche laterali e un taschino
- Logo con simbologia EPA sul taschino
- Chiusura ed apertura rapida con bottoni automatici
- Bottoni non esposti (ricoperti da banda di tessuto)



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	SPALLE	C-D	A-L	G-E
A41667	Camice mod. Unisex	Extra Small	40	113	88	55
A28331	Camice mod. Unisex	Small	43	106	90	58
A28253	Camice mod. Unisex	Medium	45	122	94	59
A28332	Camice mod. Unisex	Large	46	126	97	60
A28368	Camice mod. Unisex	Extra Large	50	132	100	62
A28369	Camice mod. Unisex	XExtra Large	53	138	103	64

Indicazioni per il lavaggio :

Il filamento conduttivo è sensibile al calore, agli alcali, agli acidi, ammorbidenti e candeggine in genere.



Si consiglia di:

- Lavare in acqua calda/tiepida (max 40°C) utilizzando detergenti neutri
- Non usare ammorbidenti o candeggianti, non lavare a secco
- Stendere ad asciugare ad una temperatura max di 50°C
- Normalmente non è richiesta stiratura, nel caso stirare con ferro a temperatura media.